




19

20

Barreiras à Acessibilidade e Mobilidade

Semáforo

Candeieiro de Iluminação Pública

Abrigo de Transportes Coletivos

Degrau, Escada ou Rampa

MUPI

Papeleira

Rebaixamento de Passeio (Ausência)

Passadeira (Ausência)

Passeio (Ausência)

Sinal de Trânsito

Quiosque

Árvore

Gadeamento

Bola, Prumo ou Meco

Obstáculo Comercial

Contentor de Lixo

Pavimento Degradado

Caldeira de Árvore

Floreira

Parquímetro

Estacionamento Abusivo

Obra ou Tapume

Armário (EDP, Gás, ...)

Iluminação de Festas e Romarias

Passadeira a Terminar em Estacionamento

Placa Toponímica

Poste com Floreira

Rebaixamento de Passeio (Má Execução)

Passadeira (Pintura Degradada)

Passeio (Subdimensionamento)

Banco

Percursos Acessíveis/Inacessíveis

Percurso Acessível

Percurso Inacessível

Outros:

Infraestruturas/Equipamentos

Área de Estudo

PROJETO

Piano Municipal de Acessibilidade para Todos de Valongo - Caracterização e Diagnóstico

FECHA Nº

20

ESCALA

1:1 000

DESIGNAÇÃO

1 - Barreiras à acessibilidade e mobilidade

FASE

Fase I

DATA ENTREGA

Dezembro 2016

DATA LEVANTAMENTO

Novembro/Dezembro 2016

CLIENTE

VALONGO - Câmara Municipal de Valongo

COORDENAÇÃO E GESTÃO GLOBAL

Dr. Paulo Ribeiro da Silva

COORDENAÇÃO ESTADÍSTICA

Dr. Paulo Ribeiro da Silva

PROJETISTA

M&P

COORDENAÇÃO E GESTÃO LOCAL

Dr. Paulo Ribeiro da Silva

COORDENAÇÃO ESTADÍSTICA

Dr. Paulo Ribeiro da Silva