




- Abrigo de Transportes Colectivos
- Contentor do Lixo

- Bola, Prumo ou Meco
- Caldeira de Árvore
- Estacionamento Abusivo no Passeio
- Floreira
- Obra ou Tapume
- Obstáculo Comercial

	Armário (EDP, Gás, ...)
	Árvore
	Candeieiro de Iluminação Pública
	Degrau, Escada ou Rampa
	Parquímetro
	Passadeira (Ausência): Nova Pintura
	Passadeira (Pintura Degradada): Reforço de Pintura
	Passadeira: Remoção de Estacionamento
	Pavimento Degradado
	Rebaixamento do Passeio: Construção
	Rebaixamento do Passeio: Reformulação
	Semáforo
	Passeio (Subdimensionamento)
	Passeio (Ausência)

 Perfil-tipo 1 | $\leq 5,15$
 Perfil-tipo 2 | $] 5,15 ; 5,40]$
 Perfil-tipo 3 | $] 5,40 ; 8,40]$
 Perfil-tipo 4 | $] 8,40 ; 9,60]$
 Perfil-tipo 5 | $> 9,60$
 Cruzamentos, entroncamentos ou praças

Objeto

FASE II - CONDICIONANTES E OBJETIVOS DO PLANO, PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO

FASE III - PROGRAMA DE AÇÃO E MONITORIZAÇÃO

PLANTA SÍNTESE	TIPO DE INTERVENÇÃO	Data Entrega FEVEREIRO 2017
	DESENHO URBANO	Data Levantamento NOVEMBRO/DEZEMBRO 2016


CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO
 Paços do Concelho - Av.º 5 de Outubro
 4440-503 Valongo
 Tel. +351 22 422 79 00 | Fax: +351 22 42
 presidencia@cm-valongo.pt



 Av. Dr. Antonio Guimarães, 342
 4100-473 Porto - Portugal
 Tel: +351 228 214 142
 Fax: +351 228 238 116
 Tlx: +351 960 122 227

COORDENAÇÃO E GESTÃO GLOBAL
 Eng.ª Paula Teles

COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA
 Dr.º Pedro Ribeiro da Silva

EQUIPA TÉCNICA: Eng.ª Inês Vilela | Geog. Adriana Sá | Geog. Tito Ferreira
 Geog. Diogo Lourenço | Geog. Jorge Gorito