



Recomendação

Complexo de Habitação Social das Pereiras - Valongo

No corrente mês, efetuamos uma visita ao Bairro das Pereiras em Valongo, acompanhados por um morador que nos endereçou este pedido.

Dessa visita concluímos:

- As substituições das portas de ferro por portas de alumínio das entrada dos Blocos foi realizada há vários anos, mas nunca chegaram a ser terminadas, não tendo sido efetuados os remates de acabamento do trabalho.
- Não é atendida a sugestão dos moradores, para que na escadaria de acesso aos pisos superiores, seja colocado um simples varão na lateral direita da parede, para auxílio das pessoas, principalmente as mais idosas.
- O pavimento na área de estacionamento e nas entradas para os edifícios, apresenta-se esburacado e a necessitar de urgente reparação.
- Há um grande desleixo na manutenção das condutas e caixas de receção das águas pluviais dos edifícios.
- O isolamento térmico e pintura das habitações, necessita de uma urgente intervenção.

Assim, recomendamos que a CM, solicite junto da Empresa Vallis Habita, a solução dos problemas apresentados.

Valongo, 29 de junho de 2021

pel

A CDU – Coligação Democrática Unitária / Valongo