


LOCALIZAÇÃO

- Av. dos Desportos, junto ao apeadeiro de Susão



2. TRABALHOS A EXECUTAR

Abertura de pavimento betuminoso para subida de tampa de caixa de visita de telecomunicações.

3. DATA E DURAÇÃO DOS TRABALHOS

Data: 23 de Setembro de 2021


Duração prevista para a intervenção: 1 dia

4. HORÁRIO DE TRABALHO

8h – 12h / 13h – 17h

5. CARACTERIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA A IMPLEMENTAR

Para a execução dos trabalhos previstos será necessário interromper a circulação numa parte da Av. dos Desportos num sentido. Sendo assim o trânsito fará um pequeno desvio pelo arruamento do estacionamento criado no âmbito da empreitada, conforme planta.



6. CONDIÇÕES A VERIFICAR

Será mantida toda a sinalização temporária até estarem concluídos todos os trabalhos que apresentem perigo, para pessoas e veículos. Toda a sinalização a utilizar será de material refletor e obedecerá às características constantes da regulamentação em questão.

A sinalização implementada deverá apresentar-se limpa e em bom estado de conservação e será substituída logo que não se encontre em boas condições de legibilidade. Para isso serão efetuadas inspeções periódicas, pelo encarregado, ao estado e localização da sinalização.

A sinalização existente no local, cujas disposições sejam contraditórias com a sinalização temporária, será tapada / alterada em conformidade, durante o período de duração dos trabalhos.